

1 IMPACTOS AMBIENTALES

INUNDABILIDAD:

- INUNDABILIDAD POR AVENIDA DE PERÍODO DE RETORNO DE 500 AÑOS

DEFICIENCIAS AMBIENTALES:

INTERFASE SISTEMA MARÍTIMO-TERRESTRE

- MARISMA DEGRADADA
- MARISMA DEGRADADA Y DESAFECTADA
- SISTEMA DUNAR DEGRADADO

VEGETACIÓN DE RIBERA


- BOSQUE DE RIBERA DEGRADADO DEGRADACIÓN ELEVADA
- BOSQUE DE RIBERA DEGRADADO DEGRADACIÓN MEDIA
- ISLA CON VEGETACIÓN DE RIBERA EN MAL ESTADO

CAUCE

- ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS

RELIEVE

- MOVIMIENTOS DE TIERRA



2 IMPACTOS

INFRAESTRUCTURAS LINEALES:


- LÍNEA DE ALTA TENSIÓN CON RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
- LÍNEA DE ALTA TENSIÓN CON RIESGO DE COLISIÓN DE AVES
- IMPACTO VISUAL DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
- IMPACTO ACÚSTICO

IMPACTOS ASOCIADOS A CAUCES:

- DIQUE
- ESTRUCTURAS ANTRÓPICAS EN CAUCE
 - Azud sobre el arroyo del Raudal
 - Azud sobre el río Palmónes
 - Azud del Botafuegos
 - Estructuras sobre el río Palmónes. Previa la A-7

USOS URBANOS:

- ÁREAS TRANSFORMADAS: PARCELACIONES EN S.N.U.
- INFRACONSTRUCCIONES AISLADAS
- BORDE CON NÚCLEO URBANO SIN CUALIFICAR
- ACCESOS INCONTROLADOS AL SISTEMA DUNAR



3 SISTEMA RELACIONAL

ITINERARIO POR DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONA DE SERVIDUMBRE:

- PENDIENTE DE DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. IMPOSIBILIDAD DE ITINERARIO FLUVIAL Y CAMINO DE RIBERA
- DIFICULTAD DE TRÁNSITO BAJO ESTRUCTURAS EXISTENTES

ITINERARIO POR DOMINIO PÚBLICO VIAPECUARIO:

- VÍA PECUARIA DESLINDADA
- VÍA PECUARIA PENDIENTE DE DESLINDE
- CAMINO SOBRE VÍA PECUARIA
- AUSENCIA DE VADOS. DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA

OTROS DOMINIOS PÚBLICOS:

- CAMINO RURAL
- PROPUESTA DE TRAZADO EN VIADUCTO. AUTOVÍA A-48. VEJER-ALGECIRAS
- CARRETERA DISEÑO INADECUADO A SU NUEVO CARÁCTER
- PROPUESTA DUPLICACIÓN VÍA FÉRREA