


**ANEXO II AL PPT**

**ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS**

SITUACIÓN ACTUAL ZONA 1



### **ACTUACIÓN ZONA 1.**

Se redistribuye una zona del Área de Urgencias, junto al actual Sala de REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR dotándola de 2 puestos más para RCP pasando de 2 a 3.

Se redistribuye, demoliendo varias particiones interiores y los acabados como falsos techos y los puntos finales de las instalaciones.

A la sala de RCP se la dota de una puerta de Salida independiente de Acceso actual.

Se ejecuta Particiones y carpinterías de Interior.

Se modifican las instalaciones existentes de Electricidad y Alumbrado, Climatización, Gases Medicinales.

Y se realizan acabados de Suelos, Falsos techos, Revestimientos en paredes.

En esta Zona 1 se contempla también la ejecución de 2 puertas.

SITUACIÓN FINAL ZONA 1

