

RESPUESTA A CONSULTA PLANTEADA AL PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO EPGASA ORDINARIO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SESENTA Y DOS (62) CORTINAS VERTICALES EN EL EDIFICIO SITO EN SEVILLA, PLAZA NUEVA NÚMEROS 4-5, PROPIEDAD DE EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EXPEDIENTE 2023070023):

P.1.- Se solicita realizar una visita al edificio para tomar medidas.

R.1.- En la actualidad el edificio se encuentra en obras, por lo que no es posible realizar visitas. Los licitadores han de presentar oferta en base a los planos de alzada y las dimensiones aproximadas reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Una vez formalizado el contrato se podrán tomar medidas exactas.

P.2.-Visto que es imposible realizar una visita in situ al edificio por encontrarse en obras, desearíamos conocer que alcance tiene las partidas complementarias de retirada de elementos antiguos y pintado de zona de actuación que se exponen en el pliego de contratación.: áreas en m2 y causas por las que se debe de pintar al realizar la instalación de las persianas y si la retirada de los elementos antiguos se refiere solamente a persianas antiguas o se incluyen otros elementos como cajones, contraventanas, etc.

R.2.- Se adjunta fotografía de las existentes en planta baja, porque el resto de plantas están desmontadas. Esas partidas son de mínimo repaso para cuando se desmonte o coloque la nueva. Tiene muy poca o ninguna afección al presupuesto general, se refiere a que si al desinstalar las existentes y montar el resto, hubiera que tapar algún orificio de tornillería anterior. Por otro lado, no hay que retirar ningún elemento como cajones o contraventanas.