INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA 2019
FCC ÁMBITO, S.A. VERTEDERO
CLAUSURADO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

AAI/CO/015 (Informe definitivo)

Fecha de inspección: 07/03/2019 Código de informe: FCCAMBITO BALANDRANES-AAI-ST3-II4



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 2015-2019

(Artículo 24.5 RD 815/2013)

Programa de Inspección AAI: 2019 Código informe: FCCAMBITO BALANDRANES-AAI-ST3-II4

Código inspección: FCCAMBITO BALANDRANES-AAI-ST3

1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO								
1.1. Datos de la instalación y la actividad								
Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad								
Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación					NIF			
FCC ÁMBITO, S.A.	de la inspección ambiental				A28900975			
Nombre del establecimier	-	ue ia iiis	pecciói	i ambientai				
FCC ÁMBITO, S.A VERTEDERO CLAUSURADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS								
Dirección	Municipio (Provincia)			(Coordenadas ETRS89 (UTM _x -UTM _y ; HUSO)			
Paraje Los Balandranes	Lucena (Córdoba)			>	X: 363.835, Y: 4.144.319 Huso = 30			
Actividad		CNAE-2009 (actividad principal)				Año de inicio de la actividad		
Eliminación de residuos no peligrosos (post- clausura)		38,21			1	1996		
Categoría según RDL 1/2016		Clasificación PRTR (RD 508/2007)				Núm. PRTR-España 6005		
5.4	5.d							
Sistema de gestión ambiental (SGA)				Número de registro EMAS				
No dispone 🗵	ISO 14001	EMAS						
Autorizaciones ambientales de la instalación								
Código AAI (*)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Fecha de resolución			
AAI/CO/015	Autorización original a GEMASUR, S.L.				15/05/2007			
AAI/CO/015/07/T1	Transmisión de titularidad a FCC Ambito SA						27/03/2009	
1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental								
Características de la actuación de inspección ambiental								
Modalidad de inspección ambiental Motivación de la inspección no programada								
⊠ Programada	☐ No programada (selecc	ionar) 🖈	Denuncia Comprobación incump				Accidente/Incidente	
						entos	Otros	
Visita a las instalacione	<u>es</u>							
Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental								
Delegación Territorial en Córdoba/ Servicio de Protección Ambiental/Departamento Inspección Ambiental								
Fechas de inspección visita "in situ" Código acta de inspección								
Inicio: 07/03/2019 Final: 07/03/2019					FCCAMBITO BALANDRANES-AAI-ST3-AI4			

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Alcance de la actuación de inspección ambiental Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores Instalaciones y X Parcial: Emisiones al aire Emisiones al agua Producción residuos Gestión residuos almacenamientos Inspección de (seleccionar) ✓ Otros condicionados ★ Plan de control en Ruidos/vibraciones Calidad del suelo Aguas subterráneas fase de postclausura

1.3. Cumplimiento de las condiciones evaluadas

Informe previo:De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y las subsanaciones y mejoras comunicadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:

No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación

Se han constatado incumplimientos en las materias detalladas en la siguiente tabla.

La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

Córdoba, 17 de diciembre de 2019 Servicio de Protección Ambiental

Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

