

INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA 2015

CERÁMICA MALPESA, S.A.

AAI/JA/005

Fecha de inspección: 22/10/2015



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 2015-2017
PROGRAMA 2015


1. Datos de la instalación y la actividad

Razón Social	Cerámicas Malpesa, S.A.
Domicilio social:	Ctra. Nacional Madrid-Cádiz, Km. 303 23710 Villanueva de la Reina (Jaén)
N.I.F.:	A-23016157
Centro de Trabajo	Cerámicas Malpesa, S.A.
Emplazamiento:	Ctra. Nacional Madrid-Cádiz, Km. 303 23710 Villanueva de la Reina (Jaén)
Actividad principal:	Fabricación de ladrillos para la construcción
Código CNAE de la actividad principal:	26.40
Epígrafe de la Ley 16/2002 (modificada por la Ley 5/2013):	3.5)
Epígrafe de la Ley 7/2007 (Anexo III del Decreto-Ley 5/2014)	4.12)
Epígrafe PRTR:	3.g)
N.º registro de productor de residuos peligrosos	P-23-2897
Capacidad nominal	1.511 t/día
Código y fecha de la AAI (y modificaciones posteriores)	AAI/JA/005 de 30/11/06 (y sus posteriores modificaciones): AAI/JA/005/06/M1 de 01/04/09, AAI/JA/005/06/M2 de 20/06/11, AAI/JA/005/06/M3 de 17/12/12, AAI/JA/005/A1 de 30/12/14

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

A. Datos generales

Código de la Inspección:	AAI/JA/005/06-02
Órgano competente /Unidad administrativa responsable de la inspección ambiental	Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, Servicio de Protección Ambiental
Alcance:	Inspección basada en la AAI (y modificaciones posteriores) con revisión documental y visita a la instalación.
Fecha y hora de inicio	22/10/2015 10:30
Fecha y hora de finalización	22/10/2015 15:45



B. Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental		Motivación de la inspección no programada	
<input type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada (seleccionar)	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidente/Incidente
		<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	<input type="checkbox"/> Otros

3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular

Fecha de notificación a la persona titular:	26/04/2016
La persona titular presenta alegaciones:	Fecha de registro de entrada de las alegaciones:
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
	28/10/2016

4. Cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas y las acciones posteriores ejecutadas por la persona titular del establecimiento, **la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación es:**

- Se cumplen** las condiciones fijadas en la autorización ambiental
No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación
- Se han constatado incumplimientos** de las condiciones fijadas en la autorización ambiental en las materias detalladas en la tabla.
La persona titular del establecimiento debe adoptar medidas de prevención/corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes identificados

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:

<input type="checkbox"/> Condiciones generales	<input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones
<input type="checkbox"/> Contaminación atmosférica	<input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones
<input type="checkbox"/> Vertido de aguas	<input type="checkbox"/> Calidad del suelo y las aguas subterráneas
<input type="checkbox"/> Producción de residuos	<input type="checkbox"/> Condiciones como gestor de residuos
<input type="checkbox"/> Contaminación lumínica	<input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI (especificar): —

Jaén, 18 de noviembre de 2016
Servicio de Protección Ambiental.

Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén

