

# INVENTARIO DE EDIFICIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO DE PROPIEDAD PÚBLICA DE CARÁCTER LOCAL EN ANDALUCÍA 2021

ANEXO MEMORIA DE SÍNTESIS / FASE 3 - PROVINCIA DE MÁLAGA

Octubre 2021



AUTOR - RAFAEL DE LACOUR JIMÉNEZ

1. ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS A ESCALA PROVINCIAL

2. ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I


5.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

DATOS DE LA PROVINCIA:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Capital provincial    | <b>Málaga</b>               |
| Nº de municipios      | <b>103 municipios</b>       |
| Nº de comarcas        | <b>6 comarcas</b>           |
| Población total       | <b>1.613.058 habitantes</b> |
| Extensión superficial | <b>7.308 km²</b>            |

Datos generales en función del Nivel de Inventario:

|                       | Nº edificios | %             |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Nivel I               | 176          | 29,80 %       |
| Nivel II              | 354          | 60,00 %       |
| <b>Total NI y NII</b> | <b>530</b>   | <b>89,80%</b> |



Leyenda




En el cómputo total de los inmuebles inventariados en la provincia de Málaga, podemos destacar que más de un 60% de ellos son edificios de Nivel II, es decir, inmuebles de interés arquitectónico medio (3) o superior que, por su uso o situación, no son susceptibles de acogerse a las políticas de la CFIOT.

Casi un 30% de los edificios inventariados (178) han sido incluidos en el Nivel I y, por tanto, cuentan con una ficha completa o parcial en el presente documento.

El resto de los elementos se incluyen en el Nivel IV (edificios cuyo interés arquitectónico es menor) o en el Nivel III, en los casos en los que se trate de propuestas municipales de edificios que aún no son propiedad de los ayuntamientos pero que se hayan en proceso.


Descripción, clasificación y distribución de los edificios de Nivel I y II del Inventario en la provincia de Málaga en función de su Interés Arquitectónico:

|                            | Nº edificios | %             |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Interés Arq. 3             | 99           | 16,8%         |
| Interés Arq. 4             | 151          | 25,6%         |
| Interés Arq. 5             | 280          | 47,5%         |
| <b>Total Provincia Ma.</b> | <b>530</b>   | <b>89,80%</b> |




Descripción, clasificación y distribución de los edificios de Nivel I del Inventario en función de su Estado de Conservación:

|                      | Nº edificios | %           |
|----------------------|--------------|-------------|
| Bueno (1)            | 32           | 18,2 %      |
| Normal (2)           | 87           | 49,4 %      |
| Degradado (3)        | 40           | 22,7 %      |
| Muy Degradado (4)    | 8            | 4,5%        |
| Ruina (5)            | 9            | 5,1%        |
| <b>Total Nivel I</b> | <b>176</b>   | <b>100%</b> |




Descripción, clasificación y distribución de los edificios de Nivel I del Inventario en función de su Interés Arquitectónico:

|                      | Nº edificios | %           |
|----------------------|--------------|-------------|
| Interés Arq. 3 (NI)  | 41           | 23,3%       |
| Interés Arq. 4 (NI)  | 49           | 27,8%       |
| Interés Arq. 5 (NI)  | 86           | 48,9%       |
| <b>Total Nivel I</b> | <b>176</b>   | <b>100%</b> |



Descripción, clasificación y distribución de los edificios de Nivel I del Inventario en función de los niveles de prioridad de intervención entre: alta (muy recomendable o urgente), media (normal) o baja (poco urgente):

|                      | Nº edificios | %           |
|----------------------|--------------|-------------|
| Prioridad Alta (NI)  | 24           | 13,6%       |
| Prioridad Media (NI) | 21           | 11,9%       |
| Prioridad Baja (NI)  | 131          | 74,4%       |
| <b>Total Nivel I</b> | <b>176</b>   | <b>100%</b> |



En relación al interés arquitectónico de los edificios inventariados en la provincia en nivel I, el 7 % tienen un interés medio, el interés arquitectónico alto alcanza un 8,2 %, y el interés excepcional un 14,4%. Cabe destacar que el interés se ha analizado en relación a un contexto, vinculando el edificio en a su entorno. Contamos con 176 edificios (aproximadamente un 30%) incluidos en el Nivel I, lo que supone casi un 50% de los edificios incluidos en este Nivel.

En cuanto al estado de conservación, se puede decir que, en la mitad de los edificios inventariados, el estado de conservación es normal, lo que implica que no requieren actuaciones urgentes ni prioritarias, sino únicamente obras menores o mejoras no sustanciales.

Aproximadamente un tercio del patrimonio inmueble municipal de la provincia de Málaga incluido, se encuentra degradado, muy degradado o en estado de ruina. Esto supone, en la mayoría de los casos, que la prioridad de intervención sea media o alta.

En cuanto a los inmuebles en buen estado de conservación (aproximadamente un 18%), se trata de edificios de nueva construcción o recientemente rehabilitados, en los que solamente se requieren obras de conservación y mantenimiento del edificio.

## 4.11. TABLA GENERAL DE RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA POR COMARCAS

|                                 | Municipios | Población        | Extensión km2 | Nivel I    | Nivel II   | Interés Arq. 3 | Interés Arq. 4 | Interés Arq. 5 | Interés Arq. 3 (NI) | Interés Arq. 4 (NI) | Interés Arq. 5 (NI) | Estado Cons. 1 (NI) | Estado Cons. 2 (NI) | Estado Cons. 3 (NI) | Estado Cons. 4 (NI) | Estado Cons. 5 (NI) | Prioridad Alta (NI) | Interés Arq. 3 (A) | Interés Arq. 4 (A) | Interés Arq. 5 (A) | Prioridad Media (NI) | Prioridad Baja (NI) | TOTAL y NII | NI |
|---------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|----|
| ANTEQUERA                       | 21         | 64.199           |               | 26         | 43         | 17             | 20             | 32             | 6                   | 6                   | 13                  | 5                   | 14                  | 6                   | 0                   | 1                   | 3                   | 0                  | 1                  | 2                  | 4                    | 19                  | 69          |    |
| COMARCA METROPOLITANA DE MÁLAGA | 3          | 578.845          |               | 42         | 68         | 9              | 24             | 77             | 3                   | 8                   | 31                  | 11                  | 18                  | 9                   | 1                   | 3                   | 8                   | 0                  | 1                  | 7                  | 5                    | 29                  | 110         |    |
| COSTA DEL SOL OCCIDENTAL        | 11         | 562.167          |               | 26         | 69         | 12             | 22             | 61             | 4                   | 8                   | 14                  | 5                   | 13                  | 3                   | 2                   | 3                   | 6                   | 1                  | 1                  | 4                  | 2                    | 18                  | 95          |    |
| LA AXARQUÍA                     | 31         | 217.781          |               | 32         | 90         | 25             | 42             | 54             | 11                  | 10                  | 11                  | 4                   | 15                  | 9                   | 2                   | 2                   | 4                   | 0                  | 3                  | 1                  | 5                    | 23                  | 122         |    |
| SERRANÍA DE RONDA               | 25         | 50.151           |               | 27         | 44         | 26             | 20             | 26             | 13                  | 6                   | 9                   | 2                   | 16                  | 7                   | 2                   | 0                   | 1                   | 1                  | 0                  | 0                  | 3                    | 23                  | 71          |    |
| VALLE DEL GUADALHORCE           | 12         | 139.915          |               | 23         | 40         | 10             | 23             | 30             | 4                   | 11                  | 8                   | 5                   | 11                  | 6                   | 1                   | 0                   | 2                   | 0                  | 0                  | 2                  | 2                    | 19                  | 63          |    |
| <b>Total</b>                    | <b>103</b> | <b>1.613.058</b> | <b>7.308</b>  | <b>176</b> | <b>354</b> | <b>99</b>      | <b>151</b>     | <b>280</b>     | <b>41</b>           | <b>49</b>           | <b>86</b>           | <b>32</b>           | <b>87</b>           | <b>40</b>           | <b>8</b>            | <b>9</b>            | <b>24</b>           | <b>2</b>           | <b>6</b>           | <b>16</b>          | <b>21</b>            | <b>131</b>          | <b>530</b>  |    |
| <b>Porcentajes</b>              |            |                  |               | 29,8%      | 60,0%      | 16,8%          | 25,6%          | 47,5%          | 23,3%               | 27,8%               | 48,9%               | 18,2%               | 49,4%               | 22,7%               | 4,5%                | 5,1%                | 13,6%               | 1,1%               | 3,4%               | 9,1%               | 11,9%                | 74,4%               | 89,8%       |    |

1. ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS A ESCALA PROVINCIAL

2. ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

## 2

## ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

## 2.1 TABLA DE EDIFICIOS DE NIVEL I

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO            | COMARCA                  | DENOMINACIÓN                                       | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-ACH-002               | Almáchar             | La Axarquía              | Vivienda Tradicional                               | En desuso      | 4                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-ACH-003               | Almáchar             | La Axarquía              | Centro de Arte y Desarrollo                        | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ACH-004               | Almáchar             | La Axarquía              | Consultorio-Biblioteca (1983)                      | Polivalente    | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ACH-006               | Almáchar             | La Axarquía              | Depósito de Agua                                   | En desuso      | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-AGR-001               | Alhaurín el Grande   | Valle del Guadalhorce    | Ayuntamiento y Cuevas del Convento                 | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-AGR-002               | Alhaurín el Grande   | Valle del Guadalhorce    | Biblioteca Municipal y Fundación Gerald Brenan     | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-AGR-003               | Alhaurín el Grande   | Valle del Guadalhorce    | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-AGR-009               | Alhaurín el Grande   | Valle del Guadalhorce    | Biblioteca (Villafranco del Guadalhorce)           | Biblioteca     | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-ALA-001               | Alameda              | Antequera                | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALA-003               | Alameda              | Antequera                | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALC-002               | Alcaucín             | La Axarquía              | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALF-001               | Alfarnate            | La Axarquía              | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-ALO-001               | Álora                | Valle del Guadalhorce    | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALO-008               | Álora                | Valle del Guadalhorce    | Edificio Educativo y Sociocultural (El Puente)     | Polivalente    | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-ALP-001               | Alpandeire           | Serranía de Ronda        | Casa del Doctor Duarte                             | En desuso      | 4                      | Normal estado de conservación | B - Media                 |
| MA-ALT-001               | Algatocín            | Serranía de Ronda        | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 5                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-ALZ-003               | Alozaina             | Valle del Guadalhorce    | Depósito de Agua                                   | En desuso      | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-ANT-001               | Antequera            | Antequera                | Palacio Consistorial de Los Remedios. Ayuntamiento | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ANT-006               | Antequera            | Antequera                | Iglesia de Santa Clara                             | Sociocultural  | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-ANT-007               | Antequera            | Antequera                | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 4                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-ANT-008               | Antequera            | Antequera                | Pósito   | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ANT-010               | Antequera            | Antequera                | Edificio San Luis                                  | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ANT-014               | Antequera            | Antequera                | Hospital de San Juan de Dios                       | Administrativo | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-ANT-016               | Antequera            | Antequera                | Real Conv. S. Zoilo. Biblioteca Municipal          | Biblioteca     | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-ARC-001               | Archidona            | Antequera                | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ARC-002               | Archidona            | Antequera                | Archivo Municipal                                  | Sociocultural  | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-ARC-003               | Archidona            | Antequera                | Antigua Escuela de Cristo                          | Sociocultural  | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-ARC-004               | Archidona            | Antequera                | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 4                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-ARC-006               | Archidona            | Antequera                | La Cilla   | Sociocultural  | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-ARD-002               | Ardales              | Antequera                | Biblioteca Municipal                               | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ARR-001               | Arriate              | Serranía de Ronda        | Antiguo Ayuntamiento                               | Sociocultural  | 3                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-ATO-001               | Alhaurín de la Torre | Valle del Guadalhorce    | Biblioteca Pública                                 | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-ATO-002               | Alhaurín de la Torre | Valle del Guadalhorce    | Centro Cultural Vicente Aleixandre                 | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ATO-007               | Alhaurín de la Torre | Valle del Guadalhorce    | Edif. Multifuncional Finca el Portón               | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BDL-002               | Benadalid            | Serranía de Ronda        | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BJN-002               | Benaolán             | Serranía de Ronda        | Biblioteca y Archivo Municipal                     | Biblioteca     | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BLR-001               | Benalauría           | Serranía de Ronda        | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BLR-002               | Benalauría           | Serranía de Ronda        | Hogar del pensionista                              | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BLR-003               | Benalauría           | Serranía de Ronda        | Archivo Municipal                                  | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BMD-001               | Benalmádena          | Costa del Sol Occidental | Castillo de El Bil-Bil                             | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BMD-011               | Benalmádena          | Costa del Sol Occidental | Casa de la Cultura (Arroyo de la Miel)             | Sociocultural  | 3                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-BMD-012               | Benalmádena          | Costa del Sol Occidental | Biblioteca Municipal (Arroyo de la Miel)           | Biblioteca     | 3                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-BMG-002               | Benamargosa          | La Axarquía              | Molino de San Rafael                               | En desuso      | 5                      | Muy degradado                 | B - Media                 |
| MA-BRR-001               | Benarrabá            | Serranía de Ronda        | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CAC-001               | Canillas de Aceituno | La Axarquía              | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CAL-001               | Canillas de Albaida  | La Axarquía              | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CAL-005               | Canillas de Albaida  | La Axarquía              | Antigua fábrica de textiles                        | En desuso      | 3                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-CAM-001               | Campillos            | Antequera                | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CAÑ-001               | Cañete la Real       | Antequera                | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 3                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-CAÑ-004               | Cañete la Real       | Antequera                | Iglesia del Convento San Francisco                 | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |

## 2

## ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO             | COMARCA                         | DENOMINACIÓN   | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-CAÑ-005               | Cañete la Real        | Antequera                       | Biblioteca Archivo y Hogar del Pensionista                     | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-CBE-001               | Cuevas del Becerro    | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento   | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CFR-001               | Cortes de la Frontera | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento   | Administrativo | 5                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-CLM-001               | Colmenar              | La Axarquía                     | Ayuntamiento   | Administrativo | 3                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-CLM-002               | Colmenar              | La Axarquía                     | Edificio Equipamientos   | Administrativo | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-CMP-001               | Cómpeta               | La Axarquía                     | Edificio Usos Múltiples  | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-COI-001               | Coín                  | Valle del Guadalhorce           | Edificio de Usos Múltiples                                     | Polivalente    | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-COI-002               | Coín                  | Valle del Guadalhorce           | Hospital de la Caridad   | En desuso      | 5                      | Muy degradado                 | B - Media                 |
| MA-COI-003               | Coín                  | Valle del Guadalhorce           | Edif. Usos Múlt. (Ant. Convento S. M <sup>o</sup> Encarnación) | Polivalente    | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CRR-001               | Carratraca            | Antequera                       | Ayuntamiento   | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CRT-006               | Cártama               | Valle del Guadalhorce           | Edificación Calle los Remedios (Nueva Aljaima)                 | En desuso      | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSJ-001               | Casabermeja           | Comarca Metropolitana de Málaga | Ayuntamiento   | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSL-001               | Casarabonela          | Valle del Guadalhorce           | Ayuntamiento   | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSS-001               | Casares               | Costa del Sol Occidental        | Ayuntamiento   | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSS-002               | Casares               | Costa del Sol Occidental        | Centro Cultural Blas Infante                                   | Sociocultural  | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-CSS-010               | Casares               | Costa del Sol Occidental        | Vivienda anexa a Casa de Blas Infante                          | En desuso      | 3                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-CUT-003               | Cútar                 | La Axarquía                     | Depósito de Agua   | En desuso      | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-EBO-001               | El Borge              | La Axarquía                     | Ayuntamiento   | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-EBU-002               | El Burgo              | Serranía de Ronda               | Edificio Servicios Sociales                                    | Polivalente    | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-EST-001               | Estepona              | Costa del Sol Occidental        | Castillo de San Luis   | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-EST-004               | Estepona              | Costa del Sol Occidental        | Centro Cultural Padre Manuel                                   | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-EST-005               | Estepona              | Costa del Sol Occidental        | Museo Arqueológico   | Polivalente    | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-EST-006               | Estepona              | Costa del Sol Occidental        | Museo MAD Estepona   | Polivalente    | 4                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-FNG-009               | Fuengirola            | Costa del Sol Occidental        | Oficina de Información Turística                               | Turístico      | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-FNG-002               | Fuengirola            | Costa del Sol Occidental        | Hogar Social   | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-FRG-003               | Frigiliana            | La Axarquía                     | Casa del Apero, actual Ayuntamiento                            | Administrativo | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-GAU-001               | Gaucín                | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento   | Administrativo | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-GAU-003               | Gaucín                | Serranía de Ronda               | Antiguo Convento Carmelita                                     | Sociocultural  | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-GEN-002               | Genalguacil           | Serranía de Ronda               | Edificio de usos múltiples                                     | Polivalente    | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-GUA-001               | Guaro                 | Valle del Guadalhorce           | Biblioteca Pública Municipal y Centro Social                   | Polivalente    | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-HUM-001               | Humilladero           | Antequera                       | Ayuntamiento + Biblioteca                                      | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-IST-001               | Istán                 | Costa del Sol Occidental        | Antigua Casa Consistorial                                      | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-JIM-001               | Jimera de Líbar       | Serranía de Ronda               | Antiguo Ayuntamiento   | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-JUZ-001               | Júzcar                | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento Antiguo   | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAC-007               | Macharaviaya          | La Axarquía                     | Biblioteca Municipal   | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-002               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Ayuntamiento   | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-006               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Casa del Jardinero   | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-011               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Archivo Municipal  | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-013               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | PROMÁLAGA VIRREINA   | Administrativo | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-016               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Antigua Cárcel de Mujeres                                      | Administrativo | 4                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-MAL-017               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Casa natal Cánovas del Castillo                                | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAL-021               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Naves del Antiguo Matadero                                     | En desuso      | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-MAL-024               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Antigua Prisión Provincial                                     | En desuso      | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-MAL-032               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Oficinas del Antiguo Matadero                                  | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | B - Media                 |
| MA-MAL-035               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Centro Cultural El Limonar                                     | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-037               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Convento de San Andrés   | En desuso      | 5                      | Muy degradado                 | B - Media                 |
| MA-MAL-038               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Complejo Fiat Lux  | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAL-041               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.             | En desuso      | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-MAL-054               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Centro Social Fernández Fermina                                | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-056               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Oficinas de EMASA  | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |



## 2

## ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO             | COMARCA                         | DENOMINACIÓN                                       | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-MAL-057               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Hospital Noble                                     | Administrativo | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-MAL-066               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Apeadero en El Palo                                | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-068               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Servicio de Parques y Jardines                     | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-069               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Jardín La Concepción                               | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-071               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Antigua Fábrica de Tabacos                         | Polivalente    | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-081               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Ampliac. Biblio. Dámaso Alonso                     | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-086               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Oficina Municipal y Viviendas                      | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-087               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Centro Ciudadano La Roca                           | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-091               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Centro Social Bailén Miraflores                    | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-092               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Sede Áreas Munic. Ayto                             | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-094               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Biblioteca Municipal Narciso Díaz de Escovar       | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-095               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Biblioteca Bernabé Fernández-Canivell              | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-096               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Centro Social Segalerva                            | Administrativo | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-099               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Centro Ciudadano Bahía Málaga                      | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-103               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Biblioteca Manuel Altolaguirre                     | Biblioteca     | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-105               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Edificio Oficinas Promálaga                        | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-107               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Observatorio Medioambiente                         | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-115               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Biblioteca Poblado Colonización Santa Rosalía      | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-D01               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Antigua Dede Diputación Málaga                     | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-D03               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Centro Cívico Provincial (La Térmica)              | Sociocultural  | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-MAL-D04               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Centro Cultural Provincial (Antigua Gota de Leche) | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-D05               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Palacio del Marqués de Valdeflores                 | En desuso      | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-MAL-D06               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Antiguo Patronato de Turismo                       | En desuso      | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-D07               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Sede de Diputación Provincial                      | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-D12               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Edificio de viviendas Desfile del Amor             | En desuso      | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-MAL-D13               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Noria de Godino                                    | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAN-004               | Manilva               | Costa del Sol Occidental        | Villa Matilde (Sabinillas)                         | Sociocultural  | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAR-001               | Marbella              | Costa del Sol Occidental        | Casa Consistorial                                  | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAR-005               | Marbella              | Costa del Sol Occidental        | Cortijo Miraflores                                 | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAR-007               | Marbella              | Costa del Sol Occidental        | Trapiche de Guadaiza                               | Sociocultural  | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAR-008               | Marbella              | Costa del Sol Occidental        | Villa de San Luis                                  | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAR-011               | Marbella              | Costa del Sol Occidental        | Hospital Real de la Misericordia                   | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAR-012               | Marbella              | Costa del Sol Occidental        | Trapiche El Prado                                  | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAR-013               | Marbella              | Costa del Sol Occidental        | Convento de la Trinidad                            | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MIJ-001               | Mijas                 | Costa del Sol Occidental        | Antigua Casa Consistorial                          | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MIJ-002               | Mijas                 | Costa del Sol Occidental        | Antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil           | En desuso      | 4                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-MLL-001               | Mollina               | Antequera                       | Antigua Casa Consistorial                          | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MND-002               | Monda                 | Valle del Guadalhorce           | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MNJ-001               | Montejaque            | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-NER-002               | Nerja                 | La Axarquía                     | Sala Mercaderes                                    | Polivalente    | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-NER-009               | Nerja                 | La Axarquía                     | La Maquinilla de Rifol                             | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-PIZ-001               | Pizarra               | Valle del Guadalhorce           | Antiguo Ayuntamiento                               | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-PIZ-004               | Pizarra               | Valle del Guadalhorce           | Antiguo Colegio (Cerralba)                         | En desuso      | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-PIZ-005               | Pizarra               | Valle del Guadalhorce           | Antiguo Consultorio Médico (Cerralba)              | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-PIZ-006               | Pizarra               | Valle del Guadalhorce           | Ed. de Servicios Municipales (Cerralba)            | En desuso      | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-PIZ-007               | Pizarra               | Valle del Guadalhorce           | Edificios anexos al albergue municipal (Cerralba)  | Polivalente    | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-PIZ-008               | Pizarra               | Valle del Guadalhorce           | CS y AVV Nuestra Señora de La Cabeza (Zalea)       | Sociocultural  | 5                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-PUJ-002               | Pujerra               | Serranía de Ronda               | Casa Museo   | En desuso      | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RIN-003               | Rincón de la Victoria | La Axarquía                     | Apeadero La Cala del Moral                         | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RIN-005               | Rincón de la Victoria | La Axarquía                     | Casilla Peones Camineros                           | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |


2

ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO              | COMARCA                  | DENOMINACIÓN                                 | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN          | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| MA-RIO-001               | Riogordo               | La Axarquía              | Ayuntamiento                                 | Administrativo |                        | 4 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RON-001               | Ronda                  | Serranía de Ronda        | Ayuntamiento                                 | Administrativo |                        | 5 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RON-005               | Ronda                  | Serranía de Ronda        | Casa del Jalifa                              | En desuso      |                        | 5 Degradado                     | B - Media                 |
| MA-RON-006               | Ronda                  | Serranía de Ronda        | Convento de Santo Domingo                    | Sociocultural  |                        | 5 Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-RON-018               | Ronda                  | Serranía de Ronda        | Alcaldía-Consultorio (Los Prados)            | Polivalente    |                        | 3 Degradado                     | B - Media                 |
| MA-RON-021               | Ronda                  | Serranía de Ronda        | Centro Astronómico                           | En desuso      |                        | 3 Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-RON-025               | Ronda                  | Serranía de Ronda        | Antiguo albergue municipal                   | En desuso      |                        | 3 Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-RON-020               | Ronda                  | Serranía de Ronda        | Biblioteca Comarcal Adolfo Suarez            | Biblioteca     |                        | 5 Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-SED-004               | Sedella                | La Axarquía              | Molino Alto                                  | Sociocultural  |                        | 5 Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-SER-001               | Serrato                | Serranía de Ronda        | Ayuntamiento                                 | Administrativo |                        | 4 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-SIE-001               | Sierra de Yeguas       | Antequera                | Biblioteca Municipal                         | Biblioteca     |                        | 2 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TEB-001               | Teba                   | Antequera                | Ayuntamiento                                 | Administrativo |                        | 3 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TRS-001               | Torremolinos           | Costa del Sol Occidental | Casa de los Navajas                          | Sociocultural  |                        | 5 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TRS-002               | Torremolinos           | Costa del Sol Occidental | Colegio Huérfanos Ferroviarios               | Sociocultural  |                        | 5 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TRS-003               | Torremolinos           | Costa del Sol Occidental | Casa M <sup>º</sup> Barrabino                | En desuso      |                        | 5 Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-TRX-001               | Torrox                 | La Axarquía              | Ayuntamiento                                 | Administrativo |                        | 3 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TRX-003               | Torrox                 | La Axarquía              | Centro de Servicios Sociales (Convento)      | Administrativo |                        | 5 Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-TRX-011               | Torrox                 | La Axarquía              | Molino Pérez                                 | En desuso      |                        | 5 Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-VAL-002               | Villanueva de Algaidas | Antequera                | Convento de Nuestra Señora de La Consolación | En desuso      |                        | 5 Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-VEL-001               | Vélez-Málaga           | La Axarquía              | Casa Cervantes                               | Sociocultural  |                        | 5 Degradado                     | B - Media                 |
| MA-VEL-002               | Vélez-Málaga           | La Axarquía              | El Pósito                                    | Sociocultural  |                        | 5 Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-VEL-005               | Vélez-Málaga           | La Axarquía              | Oficina Municipal de la Juventud             | Administrativo |                        | 3 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-VEL-007               | Vélez-Málaga           | La Axarquía              | Palacio Marqués de Beniel                    | Sociocultural  |                        | 5 Degradado                     | B - Media                 |
| MA-VEL-010               | Vélez-Málaga           | La Axarquía              | Casa Larios (Torre del Mar)                  | Administrativo |                        | 5 Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-VEL-012               | Vélez-Málaga           | La Axarquía              | Nave Fábrica Larios (Torre del Mar)          | Sociocultural  |                        | 5 Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-VRO-001               | Villanueva del Rosario | Antequera                | Almacenes Granero                            | En desuso      |                        | 3 Degradado                     | B - Media                 |

Descripción, clasificación y distribución de los edificios del Inventario en la provincia de Málaga en función de su uso:

|                      | Nº edificios | %           |
|----------------------|--------------|-------------|
| Administrativo       | 59           | 34%         |
| Biblioteca           | 16           | 9%          |
| Educativo            | 0            | 0%          |
| Polivalente          | 14           | 8%          |
| Sociocultural        | 50           | 28%         |
| En Desuso            | 37           | 21%         |
| <b>Total Nivel I</b> | <b>176</b>   | <b>100%</b> |



Dentro de los edificios de Nivel I encontramos inmuebles destinados a albergar las sedes de los Ayuntamientos junto con el resto de edificios cuyo principal uso es el "Administrativo", lo que supone un 34% del total de edificios, en general presentan un estado de conservación "Bueno o Normal" salvo algunas excepciones como por ejemplo los Ayuntamientos de Alfarnate y Colmenar con problemas de humedades y patologías no estructurales.

En los edificios cuyo uso es polivalente, nos encontramos con multitud de tipologías edificatorias capaces de evolucionar y transformar sus espacios interiores para adaptarse a cuantos usos se les quiera destinar.

Cabe destacar un porcentaje considerable de edificios en desuso, los cuales, por lo general presentan un estado de ruina, de abandono, o una conservación deficiente.

## 2

## ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

## 2.2 TABLA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AYUNTAMIENTOS

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO             | COMARCA                         | DENOMINACIÓN                       | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-AGR-001               | Alhaurín el Grande    | Valle del Guadalhorce           | Ayuntamiento y Cuevas del Convento | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALA-001               | Alameda asdfas        | Antequera                       | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALF-001               | Alfarnate             | La Axarquía                     | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-ALO-001               | Álora                 | Valle del Guadalhorce           | Ayuntamiento                       | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALT-001               | Algatocín             | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-ARC-001               | Archidona             | Antequera                       | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BLR-001               | Benalauría            | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BRR-001               | Benarrabá             | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CAL-001               | Canillas de Albaida   | La Axarquía                     | Ayuntamiento                       | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CAM-001               | Campillos             | Antequera                       | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CAÑ-001               | Cañete la Real        | Antequera                       | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-CBE-001               | Cuevas del Becerro    | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CFR-001               | Cortes de la Frontera | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-CLM-001               | Colmenar              | La Axarquía                     | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-CRR-001               | Carratraca            | Antequera                       | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSJ-001               | Casabermeja           | Comarca Metropolitana de Málaga | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSL-001               | Casarabonela          | Valle del Guadalhorce           | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSS-001               | Casares               | Costa del Sol Occidental        | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-EBO-001               | El Borge              | La Axarquía                     | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-GAU-001               | Gaucín                | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-MAL-002               | Málaga                | Comarca Metropolitana de Málaga | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAR-001               | Marbella              | Costa del Sol Occidental        | Casa Consistorial                  | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MND-002               | Monda                 | Valle del Guadalhorce           | Ayuntamiento                       | Administrativo | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MNJ-001               | Montejaque            | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RIO-001               | Riogordo              | La Axarquía                     | Ayuntamiento                       | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RON-001               | Ronda                 | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-SER-001               | Serrato               | Serranía de Ronda               | Ayuntamiento                       | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TEB-001               | Teba                  | Antequera                       | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TRX-001               | Torrox                | La Axarquía                     | Ayuntamiento                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |

## 2

## ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

## 2.3 TABLA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - RESTO

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO       | COMARCA                | DENOMINACIÓN                                       | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|-----------------|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-ANT-001               | Antequera       | Antequera              | Palacio Consistorial de Los Remedios. Ayuntamiento | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ANT-010               | Antequera       | Antequera              | Edificio San Luis                                  | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ANT-014               | Antequera       | Antequera              | Hospital de San Juan de Dios                       | Administrativo | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-CLM-002               | Colmenar        | La Axarquía            | Edificio Equipamientos                             | Administrativo | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-CMP-001               | Cómpeta         | La Axarquía            | Edificio Usos Múltiples                            | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-FNG-009               | Fuengirola      | Costa del Sol Occident | Oficina de Información Turística                   | Turístico      | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-FNG-002               | Fuengirola      | Costa del Sol Occident | Hogar Social                                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-HUM-001               | Humilladero     | Antequera              | Ayuntamiento + Biblioteca                          | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-IST-001               | Istán           | Costa del Sol Occident | Antigua Casa Consistorial                          | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-JIM-001               | Jimera de Líbar | Serranía de Ronda      | Antiguo Ayuntamiento                               | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-002               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-011               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Archivo Municipal                                  | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-013               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | PROMÁLAGA VIRREINA                                 | Administrativo | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-024               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Antigua Prisión Provincial                         | En desuso      | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-MAL-054               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Centro Social Fernández Fermina                    | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-056               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Oficinas de EMASA                                  | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-066               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Apeadero en El Palo                                | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-081               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Ampliac. Biblio. Dámaso Alonso                     | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-087               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Centro Ciudadano La Roca                           | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-091               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Centro Social Bailén Miraflores                    | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-095               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Biblioteca Bernabé Fernández-Canivell              | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-103               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Biblioteca Manuel Altolaguirre                     | Biblioteca     | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-105               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Edificio Oficinas Promálaga                        | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-115               | Málaga          | Comarca Metropolitana  | Biblioteca Poblado Colonización Santa Rosalía      | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAR-005               | Marbella        | Costa del Sol Occident | Cortijo Miraflores                                 | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MIJ-001               | Mijas           | Costa del Sol Occident | Antigua Casa Consistorial                          | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-NER-002               | Nerja           | La Axarquía            | Sala Mercado                                       | Polivalente    | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-TRS-003               | Torremolinos    | Costa del Sol Occident | Casa Mª Barrabino                                  | En desuso      | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-VEL-001               | Vélez-Málaga    | La Axarquía            | Casa Cervantes                                     | Sociocultural  | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |

## 2

## ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

## 2.4 TABLA DE EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO            | COMARCA                | DENOMINACIÓN                                   | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-ACH-003               | Almáchar             | La Axarquía            | Centro de Arte y Desarrollo                    | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-AGR-002               | Alhaurín el Grande   | Valle del Guadalhorce  | Biblioteca Municipal y Fundación Gerald Brenan | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-AGR-009               | Alhaurín el Grande   | Valle del Guadalhorce  | Biblioteca (Villafranco del Guadalhorce)       | Biblioteca     | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-ANT-016               | Antequera            | Antequera              | Real Conv. S. Zoilo. Biblioteca Municipal      | Biblioteca     | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-ARD-002               | Ardales              | Antequera              | Biblioteca Municipal                           | Biblioteca     | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ATO-001               | Alhaurín de la Torre | Valle del Guadalhorce  | Biblioteca Pública                             | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-BJN-002               | Benaolán             | Serranía de Ronda      | Biblioteca y Archivo Municipal                 | Biblioteca     | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BMD-012               | Benalmádena          | Costa del Sol Occident | Biblioteca Municipal (Arroyo de la Miel)       | Biblioteca     | 3                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-CAÑ-005               | Cañete la Real       | Antequera              | Biblioteca Archivo y Hogar del Pensionista     | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-JUZ-001               | Júzcar               | Serranía de Ronda      | Ayuntamiento Antiguo                           | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-071               | Málaga               | Comarca Metropolitana  | Antigua Fábrica de Tabacos                     | Polivalente    | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-092               | Málaga               | Comarca Metropolitana  | Sede Áreas Munic. Ayto                         | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-094               | Málaga               | Comarca Metropolitana  | Biblioteca Municipal Narciso Díaz de Escovar   | Biblioteca     | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-099               | Málaga               | Comarca Metropolitana  | Centro Ciudadano Bahía Málaga                  | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-107               | Málaga               | Comarca Metropolitana  | Observatorio Medioambiente                     | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-RON-021               | Ronda                | Serranía de Ronda      | Centro Astronómico                             | En desuso      | 3                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-SED-004               | Sedella              | La Axarquía            | Molino Alto                                    | Sociocultural  | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |

## 2.5 TABLA DE EDIFICIOS POLIVALENTES

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO   | COMARCA                | DENOMINACIÓN   | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|-------------|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-ACH-004               | Almáchar    | La Axarquía            | Consultorio-Biblioteca (1983)                                  | Polivalente    | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALO-008               | Álora       | Valle del Guadalhorce  | Edificio Educativo y Sociocultural (El Puente)                 | Polivalente    | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-COI-001               | Coín        | Valle del Guadalhorce  | Edificio de Usos Múltiples                                     | Polivalente    | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-COI-003               | Coín        | Valle del Guadalhorce  | Edif. Usos Múlt. (Ant. Convento S. M <sup>ª</sup> Encarnación) | Polivalente    | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-EBU-002               | El Burgo    | Serranía de Ronda      | Edificio Servicios Sociales                                    | Polivalente    | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-EST-005               | Estepona    | Costa del Sol Occident | Museo Arqueológico   | Polivalente    | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-EST-006               | Estepona    | Costa del Sol Occident | Museo MAD Estepona   | Polivalente    | 4                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-GAU-003               | Gaucín      | Serranía de Ronda      | Antiguo Convento Carmelita                                     | Sociocultural  | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-GEN-002               | Genalguacil | Serranía de Ronda      | Edificio de usos múltiples                                     | Polivalente    | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-069               | Málaga      | Comarca Metropolitana  | Jardín La Concepción   | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MND-002               | Monda       | Valle del Guadalhorce  | Ayuntamiento   | Administrativo | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-PIZ-005               | Pizarra     | Valle del Guadalhorce  | Antiguo Consultorio Médico (Cerralba)                          | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RON-005               | Ronda       | Serranía de Ronda      | Casa del Jilifa  | En desuso      | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |

## 2

## ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I

## 2.6 TABLA DE EDIFICIOS SOCIOCULTURALES

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO              | COMARCA                | DENOMINACIÓN                                       | USO ACTUAL     | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-AGR-003               | Alhaurín el Grande     | Valle del Guadalhorce  | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALA-003               | Alameda                | Antequera              | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ALC-002               | Alcaucín               | La Axarquía            | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ANT-006               | Antequera              | Antequera              | Iglesia de Santa Clara                             | Sociocultural  | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-ANT-007               | Antequera              | Antequera              | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 4                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-ANT-008               | Antequera              | Antequera              | Pósito   | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ARC-002               | Archidona              | Antequera              | Archivo Municipal                                  | Sociocultural  | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-ARC-003               | Archidona              | Antequera              | Antigua Escuela de Cristo                          | Sociocultural  | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-ARC-004               | Archidona              | Antequera              | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 4                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-ARC-006               | Archidona              | Antequera              | La Cilla   | Sociocultural  | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-ARR-001               | Arriate                | Serranía de Ronda      | Antiguo Ayuntamiento                               | Sociocultural  | 3                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-ATO-002               | Alhaurín de la Torre   | Valle del Guadalhorce  | Centro Cultural Vicente Alexiandre                 | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-ATO-007               | Alhaurín de la Torre   | Valle del Guadalhorce  | Edif. Multifuncional Finca el Portón               | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BDL-002               | Benalid                | Serranía de Ronda      | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BLR-002               | Benalauría             | Serranía de Ronda      | Hogar del pensionista                              | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BLR-003               | Benalauría             | Serranía de Ronda      | Archivo Municipal                                  | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BMD-001               | Benalmádena            | Costa del Sol Occident | Castillo de El Bil-Bil                             | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-BMD-011               | Benalmádena            | Costa del Sol Occident | Casa de la Cultura (Arroyo de la Miel)             | Sociocultural  | 3                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-CAC-001               | Canillas de Aceituno   | La Axarquía            | Casa de la Cultura                                 | Sociocultural  | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CAÑ-004               | Cañete la Real         | Antequera              | Iglesia del Convento San Francisco                 | Sociocultural  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSS-002               | Casares                | Costa del Sol Occident | Centro Cultural Blas Infante                       | Sociocultural  | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-EST-004               | Estepona               | Costa del Sol Occident | Centro Cultural Padre Manuel                       | Sociocultural  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-GAU-001               | Gaucín                 | Serranía de Ronda      | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-MAL-006               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Casa del Jardinero                                 | Administrativo | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-032               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Oficinas del Antiguo Matadero                      | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | B - Media                 |
| MA-MAL-041               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. | En desuso      | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-MAL-057               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Hospital Noble                                     | Administrativo | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-MAL-068               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Servicio de Parques y Jardines                     | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-086               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Oficina Municipal y Viviendas                      | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-096               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Centro Social Segalerva                            | Administrativo | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAL-D01               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Antigua Dede Diputación Málaga                     | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-D03               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Centro Cívico Provincial (La Térmica)              | Sociocultural  | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-MAL-D12               | Málaga                 | Comarca Metropolitana  | Edificio de viviendas Desfile del Amor             | En desuso      | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-MAN-004               | Manilva                | Costa del Sol Occident | Villa Matilde (Sabinillas)                         | Sociocultural  | 4                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAR-001               | Marbella               | Costa del Sol Occident | Casa Consistorial                                  | Administrativo | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAR-007               | Marbella               | Costa del Sol Occident | Trapiche de Guadaiza                               | Sociocultural  | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-MAR-012               | Marbella               | Costa del Sol Occident | Trapiche El Prado                                  | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-PIZ-001               | Pizarra                | Valle del Guadalhorce  | Antiguo Ayuntamiento                               | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-PIZ-006               | Pizarra                | Valle del Guadalhorce  | Ed. de Servicios Municipales (Cerralba)            | En desuso      | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-PIZ-008               | Pizarra                | Valle del Guadalhorce  | CS y AVV. Nuestra Sñra de La Cabeza (Zalea)        | Sociocultural  | 5                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-PUJ-002               | Pujerra                | Serranía de Ronda      | Casa Museo   | En desuso      | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RON-001               | Ronda                  | Serranía de Ronda      | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RON-025               | Ronda                  | Serranía de Ronda      | Antiguo albergue municipal                         | En desuso      | 3                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-SIE-001               | Sierra de Yeguas       | Antequera              | Biblioteca Municipal                               | Biblioteca     | 2                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TEB-001               | Teba                   | Antequera              | Ayuntamiento                                       | Administrativo | 3                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-TRX-011               | Torrox                 | La Axarquía            | Molino Pérez                                       | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-VAL-002               | Villanueva de Algaidas | Antequera              | Convento de Nuestra Señora de La Consolación       | En desuso      | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-VEL-002               | Vélez-Málaga           | La Axarquía            | El Pósito  | Sociocultural  | 5                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-VEL-007               | Vélez-Málaga           | La Axarquía            | Palacio Marqués de Beniel                          | Sociocultural  | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |

## 2

## ANÁLISIS TIPOLOGICO DE EDIFICIOS EN NIVEL I


## 2.7 TABLA DE EDIFICIOS EN DESUSO

| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | MUNICIPIO              | COMARCA                         | DENOMINACIÓN                                       | USO ACTUAL | INTERÉS ARQUITECTÓNICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN        | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| MA-ACH-002               | Almáchar               | La Axarquía                     | Vivienda Tradicional                               | En desuso  | 4                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-ACH-006               | Almáchar               | La Axarquía                     | Depósito de Agua                                   | En desuso  | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-ALP-001               | Alpandeire             | Serranía de Ronda               | Casa del Doctor Duarte                             | En desuso  | 4                      | Normal estado de conservación | B - Media                 |
| MA-ALZ-003               | Alozaina               | Valle del Guadalhorce           | Depósito de Agua                                   | En desuso  | 4                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-BMG-002               | Benamargosa            | La Axarquía                     | Molino de San Rafael                               | En desuso  | 5                      | Muy degradado                 | B - Media                 |
| MA-CAL-005               | Canillas de Albaida    | La Axarquía                     | Antigua fábrica de textiles                        | En desuso  | 3                      | Buen estado de conservación   | C - Baja                  |
| MA-COI-002               | Coín                   | Valle del Guadalhorce           | Hospital de la Caridad                             | En desuso  | 5                      | Muy degradado                 | B - Media                 |
| MA-CRT-006               | Cártama                | Valle del Guadalhorce           | Edificación Calle los Remedios (Nueva Aljaima)     | En desuso  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-CSS-010               | Casares                | Costa del Sol Occidental        | Vivienda anexa a Casa de Blas Infante              | En desuso  | 3                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-CUT-003               | Cútar                  | La Axarquía                     | Depósito de Agua                                   | En desuso  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-EST-001               | Estepona               | Costa del Sol Occidental        | Castillo de San Luis                               | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAL-017               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Casa natal Cánovas del Castillo                    | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAL-021               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Naves del Antiguo Matadero                         | En desuso  | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-MAL-024               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Antigua Prisión Provincial                         | En desuso  | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-MAL-037               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Convento de San Andrés                             | En desuso  | 5                      | Muy degradado                 | B - Media                 |
| MA-MAL-038               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Complejo Fiat Lux                                  | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAL-041               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. | En desuso  | 4                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-MAL-005               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Palacio del Marqués de Valdeflores                 | En desuso  | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-MAL-006               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Antiguo Patronato de Turismo                       | En desuso  | 5                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-MAL-D13               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Noria de Godino                                    | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAR-012               | Marbella               | Costa del Sol Occidental        | Trapiche El Prado                                  | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MAR-013               | Marbella               | Costa del Sol Occidental        | Convento de la Trinidad                            | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-MIJ-002               | Mijas                  | Costa del Sol Occidental        | Antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil           | En desuso  | 4                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-NER-009               | Nerja                  | La Axarquía                     | La Maquinilla de Rifol                             | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-PIZ-004               | Pizarra                | Valle del Guadalhorce           | Antiguo Colegio (Cerralba)                         | En desuso  | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-PIZ-006               | Pizarra                | Valle del Guadalhorce           | Ed. de Servicios Municipales (Cerralba)            | En desuso  | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |
| MA-PUJ-002               | Pujerra                | Serranía de Ronda               | Casa Museo   | En desuso  | 4                      | Normal estado de conservación | C - Baja                  |
| MA-RON-005               | Ronda                  | Serranía de Ronda               | Casa del Jalifa                                    | En desuso  | 5                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-RON-021               | Ronda                  | Serranía de Ronda               | Centro Astronómico                                 | En desuso  | 3                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-RON-025               | Ronda                  | Serranía de Ronda               | Antiguo albergue municipal                         | En desuso  | 3                      | Degradado                     | C - Baja                  |
| MA-TRS-003               | Torremolinos           | Costa del Sol Occidental        | Casa M <sup>o</sup> Barrabino                      | En desuso  | 5                      | Muy degradado                 | A - Alta                  |
| MA-TRX-011               | Torrox                 | La Axarquía                     | Molino Pérez                                       | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-VAL-002               | Villanueva de Algaidas | Antequera                       | Convento de Nuestra Señora de La Consolación       | En desuso  | 5                      | Ruinoso                       | A - Alta                  |
| MA-VRO-001               | Villanueva del Rosario | Antequera                       | Almacenes Granero                                  | En desuso  | 3                      | Degradado                     | B - Media                 |
| MA-MAL-D12               | Málaga                 | Comarca Metropolitana de Málaga | Edificio de viviendas Desfile del Amor             | En desuso  | 5                      | Degradado                     | A - Alta                  |

**2.8 TABLA DE EDIFICIOS EN DESUSO**


Distribución de los edificios de Nivel I en "Desuso" del Inventario en la provincia de Málaga en función de su localización:

|                                 | Nº edificios | %           |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| Comarca Metropolitana de Málaga | 10           | 29%         |
| Costa del Sol Occidental        | 6            | 17%         |
| La Axarquía                     | 7            | 20%         |
| Antequera                       | 2            | 6%          |
| Serranía de Ronda               | 5            | 14%         |
| Valle del Guadalhorce           | 5            | 14%         |
| <b>Total Provincia Málaga</b>   | <b>35</b>    | <b>100%</b> |




Descripción, clasificación y distribución de los edificios de Nivel I del Inventario en función de su Estado de Conservación:

|                      | Nº edificios | %           |
|----------------------|--------------|-------------|
| Bueno(1), Normal(2)  | 6            | 17%         |
| Degradado (3)        | 10           | 29%         |
| Muy Degradado (4)    | 10           | 29%         |
| Ruina (5)            | 9            | 26%         |
| <b>Total Nivel I</b> | <b>35</b>    | <b>100%</b> |



Descripción, clasificación y distribución de los edificios de Nivel I del Inventario en función de los niveles de prioridad de intervención entre: alta (muy recomendable o urgente), media (normal) o baja (poco urgente):

|                      | Nº edificios | %           |
|----------------------|--------------|-------------|
| Prioridad Alta (NI)  | 20           | 57%         |
| Prioridad Media (NI) | 7            | 20%         |
| Prioridad Baja (NI)  | 8            | 23%         |
| <b>Total Nivel I</b> | <b>35</b>    | <b>100%</b> |



Descripción, clasificación y distribución de los edificios de Nivel I del Inventario en función de su Interés Arquitectónico:

|                      | Nº edificios | %           |
|----------------------|--------------|-------------|
| Interés Arq. 3 (NI)  | 5            | 14%         |
| Interés Arq. 4 (NI)  | 8            | 23%         |
| Interés Arq. 5 (NI)  | 22           | 63%         |
| <b>Total Nivel I</b> | <b>35</b>    | <b>100%</b> |

