



Código de ocupación: Peones agrícolas

## MUERTE POR ATRAPAMIENTO EN CINTA TRANSPORTADORA

### DESCRIPCIÓN

Una trabajadora falleció al quedar atrapada por una prenda de vestir en una cinta transportadora mientras intentaba recuperar un objeto personal caído. El rodillo de la máquina no disponía de resguardo de protección, lo que facilitó el atrapamiento. La zona carecía de vigilancia directa y la trabajadora no informó de su desplazamiento, lo que retrasó su auxilio.

Aunque existían normas internas sobre el uso de vestimenta segura y la prohibición de objetos personales, no se garantizaron su cumplimiento ni su supervisión. El accidente evidencia deficiencias tanto en la seguridad de los equipos como en la organización preventiva del trabajo.



Cinta transportadora similar a la que produjo el accidente, por donde circula la fruta desechada en las mesas de tría.



Detalle de las protecciones instaladas después del accidente.

### PREVENCIÓN

La instalación de resguardos en todos los elementos móviles de maquinaria es fundamental para evitar atrapamientos. Es igualmente necesario que la planificación preventiva contemple de forma realista los riesgos del puesto de trabajo, incluyendo aspectos organizativos y de comportamiento. La formación debe reforzar el conocimiento y cumplimiento de las normas internas de seguridad, y se debe establecer un sistema de supervisión eficaz que garantice su aplicación.

Es clave reforzar la supervisión, sobre todo en zonas poco visibles, donde el incumplimiento de normas puede pasar desapercibido y causar accidentes graves.